



Servicios Técnicos realiza modificaciones en el carrer l'Hortet para evitar caídas en una zona resbaladiza

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de la Vila Joiosa han realizado modificaciones en el carrer l'Hortet con el fin de evitar nuevas caídas en una zona resbaladiza de esta calle. En esta zona existe una pendiente de unos cinco metros de longitud y un desnivel de 6% que se complica con una falta de adherencia en el suelo de la zona debido a que es mármol pulido, un pavimento que en estado seco no reviste peligro, pero cuando se moja pierde toda la adherencia y se convierte en peligroso.

Para mejorar la adherencia, la concejalía de Servicios Técnicos ha decidido abujardar el mármol de toda la rampa para que aunque el suelo este mojado los vecinos no tengan ningún peligro de resbalar.

Según el concejal de Servicios Técnicos, Pascal Amigo, “esta actuación nos permite mejorar esta zona y evitar cualquier peligro para los viandantes”.

Noticia publicada el 20 de Febrero de 2017

Fuente:Fuente propia

Categoría:Servicios Técnicos.

